



Pegar um flange tipo Weld Neck, usinar o ressalto que vem em sua face e fazer um chanfro de 45 ° , utilizar torno e ferraments de desbaste externo e interno.



DRAWN	José Francisco	16/11/2015	TITLE		
CHECKED	Cicero Marcos	16/11/2015			
QA			Flange do Cabeçote		
MFG					
APPROVED	Cicero Marcos	16/11/2015	SIZE	DWG NO	REV
			A4	Flange do Cabeçote	1
			SCALE	SHEET 1 OF 1	