


Cortar uma barra com 616 mm de comprimento de perfil quadrado 70 x 70 x 4,25 utilizando a serra franho, uma peça da base 2 do guindaste. fazer 2 furos retangular nas medidas de 42 x 32 com o auxilio da fresa de 10 mm, este furo e para o acesso das chave para aperto de parafuso.



DRAWN	José Francisco	16/11/2015	TITLE			
CHECKED	Cicero Marcos	16/11/2015				
QA			Base 2 Guindaste			
MFG						
APPROVED	Cicero Marcos	16/11/2015	SIZE		DWG NO	REV
			A4		Base 2 Guindaste	1
			SCALE		SHEET 1 OF 1	